Soporte Técnico - Tareas #5238

Nota Nº 3700/2021 - Solicitud de insumos informáticos para la Secretaría de Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales.

2021-03-26 12:49 - Fernando Ramirez

Estado: Cerrada Fecha de inicio: 2021-03-26 Prioridad: Normal Fecha fin: Asignado a: Gustavo Juárez % Realizado: 0% Categoría: Tiempo estimado: 0.00 hora Versión prevista: Tiempo dedicado: 0.00 hora

Descripción

Al Área Informática de la FHAYCS - UADER

S / D

Por medio de la presente, me dirijo a los efectos de solicitar una actualización del equipamiento informático con el que cuenta esta Secretaría. Si bien en el transcurso de los últimos años se han reemplazo mousse, teclados, reemplazo de disco rígido (por uno que en su momento me dijeron que andaba mas o menos) de una de las PC y también se reparó la impresora el año pasado. Desde 2014 a la fecha se viene solicitando la mencionada actualización por diferentes notas y de manera verbal (nota-s01:0015613/2014, nota-s01:0026224/2015, nota-s01:0015597/2018), si bien como mencionaba antes se han ido reemplazando mousse y teclados, no esta demás aclarar que venimos trabajando con los mismos equipos que ya en su tiempo necesitaban una actualización. También es bueno resaltar el cuidado y el uso responsable del equipamiento que se hace en la Secretaría.

Las maquinas con las que contamos en la oficina son:

PC 1:

- Cpu Intel Pentium E5300
- Motherboard: Gigabyte G31M-ES2C

Memoria: DDR 2 2gb

- -HD: 74,4 GB WDC WD800BD-00MRA1 ATA Device (disco de sistema)
- -HD: 149 GB WDC WD1600AABS-00PRA0 ATA Device (slave, disco roto-por eso quedo para datos).

Monitor: Smasung SyncMaster B1930

- Placa De Red Usb Wifi Tp-link Adaptador Tl-wn722n

PC 2:

Cpu AMD Semprom LE-1100
Motherboard: NF-MCP61
Memoria: DDR 2 1536 MBytes

-HD: 74 GB - WDC WD800BD-00MRA1 SCSI Disk Device (disco de sistema)

datos)

Monitor: Dell Model № E773c (monitor de tubo)
- Placa De Red Usb Wifi Tp-link Adaptador TI-wn722n

Respecto a las PC's mencionadas, habría que revisar el funcionamiento de los puertos USB ya que en la PC1 los puertos delanteros solo funciona uno y los traseros uno genera conflictos y en la PC 2 los puertos delanteros no están habilitados, el cambio de monitor de tubo (ya que este produce cansancio visual cuando no deterioro de la vista). También aclarar que la conexión de internet por wi-fi es inestable, teniendo intermitencias diarias.

Teniendo en cuenta lo informado anteriormente se adjuntan precios de los componentes que podrían actualizarse en ambas PC a los efectos de mejorar su rendimiento.

Disco sdd: \$3900 ssd kingston a400 120gb (precio de mercado por unidad)

Memoria: \$1600 ddr2 hynix 2gb (precio de mercado por unidad)

Monitor: \$15000 monitor led enova 19' vga/hdmi (precio de mercado por unidad)

Sin otro particular y esperando una respuesta favorable, lo saluda atentamente.

PARANÁ, 26 DE MARZO DE 2021 SECRETARIA DE CONSEJO DIRECTIVO FACULTAD DE HUMANIDADES, ARTES Y CS. SOC. (Con copia a Secretaría General de FHAYCS - UADER) NOTA № 3700/2021

2024-05-19 1/2

Histórico

#1 - 2022-04-04 09:55 - Gustavo Juárez

- Estado cambiado Nueva por Resuelta
- Asignado a establecido a Gustavo Juárez

SE HA RESUELTO LA MAYORÍA DE LOS PEDIDOS COMO CAMBIO CPU, MONITOR LED WIFI A RED RJ45. ETC

#2 - 2024-04-26 20:48 - Sebastián Schinner

- Estado cambiado Resuelta por Cerrada

2024-05-19 2/2