

## Soporte Técnico - Tareas #6530

### IMPRESORA MULTIFUNCION RICOH 3710 ANEXO ERROR SC553 ANEXO

2022-05-04 09:57 - Gustavo Juárez

<b>Estado:</b>	Cerrada	<b>Fecha de inicio:</b>	2022-05-04
<b>Prioridad:</b>	Normal	<b>Fecha fin:</b>	
<b>Asignado a:</b>	Gustavo Juárez	<b>% Realizado:</b>	0%
<b>Categoría:</b>		<b>Tiempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versión prevista:</b>		<b>Tiempo dedicado:</b>	0.00 hora
<b>Descripción</b>			

#### Histórico

##### #1 - 2022-05-04 09:59 - Gustavo Juárez

- Estado cambiado Nueva por Resuelta
- Asignado a establecido a Gustavo Juárez

RECALENTAMIENTO FUSOR - SE RESETEÓ CON PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO EL FUSOR HASTA SOLUCIONAR PROBLEMA

##### #2 - 2024-04-26 20:48 - Sebastián Schinner

- Estado cambiado Resuelta por Cerrada