

Soporte Técnico - Tareas #6530

IMPRESORA MULTIFUNCION RICOH 3710 ANEXO ERROR SC553 ANEXO

2022-05-04 09:57 - Gustavo Juárez

Estado:	Cerrada	Fecha de inicio:	2022-05-04
Prioridad:	Normal	Fecha fin:	
Asignado a:	Gustavo Juárez	% Realizado:	0%
Categoría:		Tiempo estimado:	0.00 hora
Versión prevista:		Tiempo dedicado:	0.00 hora
Descripción			

Histórico

#1 - 2022-05-04 09:59 - Gustavo Juárez

- Estado cambiado Nueva por Resuelta
- Asignado a establecido a Gustavo Juárez

RECALENTAMIENTO FUSOR - SE RESETEÓ CON PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO EL FUSOR HASTA SOLUCIONAR PROBLEMA

#2 - 2024-04-26 20:48 - Sebastián Schinner

- Estado cambiado Resuelta por Cerrada