

Soporte Técnico - Tareas #3311

Chequear proyector Cooperadora

2019-05-07 05:06 - Sebastian Follonier

Estado:	Cerrada	Fecha de inicio:	2019-05-07
Prioridad:	Normal	Fecha fin:	
Asignado a:	Sebastian Follonier	% Realizado:	0%
Categoría:		Tiempo estimado:	0.00 hora
Versión prevista:	Nivel Secundario	Tiempo dedicado:	0.00 hora
Descripción			
Se deja proyector para chequear funcionamiento y estado general. Evaluar posible compra del producto.			

Histórico

#1 - 2019-05-07 06:59 - Sebastian Follonier

El Proyector no arroja imagen. A enchufar el proyector prenden dos luces pero al apretar power el mismo no enciende y no arroja imagen. Prende de color rojo "ON/STANDBY" de de manera intermitente una de color amarillo "LAMP/COVER".

Buscando info en internet (<https://www.yoreparo.com/tv/proyectores/preguntas/526139/proyector-sony-vpl-cs5-solo-indica-lamp-cover>) se encontro esta respuesta para un modelo similar "si el proyector sony vpl-cs5 no enciende solo marca lamp cover tienes un problema de la tapa de la lampara, o tapas de los filtros de aire que no estén bien colocadas"

No obstante de elaboro un esquema de pros y contra para la compra.

Pros

Bajo precio

Contras

No se logró arrojar imagen. Prenden las luces pero queda una titilando..

600 Lumens

Año de fabricación de modelo 1999

No trajo control remoto

Estado general regular (partes rotas, despintados, tornillo oxidados)

Faltante de nuevas tecnologías

Lmpara usada. (nueva lampara \$4000 aprox)

se pasa el informe a cooperadora para que tome la decisión.

El ticket se da como cerrado.

#2 - 2019-05-07 07:02 - Sebastian Follonier

Sebastian Follonier escribió:

El Proyector no arroja imagen. A enchufar el proyector prenden dos luces pero al apretar power el mismo no enciende y no arroja imagen. Prende de color rojo "ON/STANDBY" de de manera intermitente una de color amarillo "LAMP/COVER".

Buscando info en internet (<https://www.yoreparo.com/tv/proyectores/preguntas/526139/proyector-sony-vpl-cs5-solo-indica-lamp-cover>) se encontro esta respuesta para un modelo similar "si el proyector sony vpl-cs5 no enciende solo marca lamp cover tienes un problema de la tapa de la lampara, o tapas de los filtros de aire que no estén bien colocadas"

No obstante de elaboro un esquema de pros y contra para la compra.

Pros
Bajo precio

Contras
No se logró arrojar imagen. Prenden las luces pero queda una titilando..
600 Lumens
Año de fabricación de modelo 1999
No trajo control remoto
Estado general regular (partes rotas, despintados, tornillo oxidados)
Faltante de nuevas tecnologías
Lmpara usada. (nueva lampara \$4000 aprox)

se pasa el informe a cooperadora para que tome la decisión.
El ticket se da como cerrado.

Prende de color rojo "ON/STANDBY" y de manera intermitente una de color amarillo "LAMP/COVER".

#3 - 2019-05-07 07:37 - Sebastian Follonier

- Estado cambiado Nueva por Resuelta

#4 - 2019-05-13 04:40 - Sebastián Schinner

- Estado cambiado Resuelta por Cerrada