

Soporte Técnico - Tareas #4297

Cambio de toner

2019-11-26 08:42 - Sebastian Follonier

Estado:	Cerrada	Fecha de inicio:	2019-11-26
Prioridad:	Normal	Fecha fin:	
Asignado a:	Sebastian Follonier	% Realizado:	0%
Categoría:		Tiempo estimado:	0.00 hora
Versión prevista:	Nivel Superior	Tiempo dedicado:	0.00 hora
Descripción			
Cambio de toner para el área de Infraestructura Modelo de toner TN1060 Impresora Brother hl-1112			

Histórico

#1 - 2019-11-26 08:46 - Sebastian Follonier

- Estado cambiado Nueva por Resuelta

el toner fue reemplazado correctamente.
La solicitud de toner fue realizada con exito
Modelo toner: TN1060
Impresora: Brother HL-1112
Oficina: Superior - Infraestructura
Solicitado por: Sebastian Oleinizak

#2 - 2019-11-26 13:46 - Sebastián Schinner

- Estado cambiado Resuelta por Cerrada