

Soporte Técnico - Tareas #6266

Se solicita el cambio de TONER ALTERNATIVO MODULO IMAGEN BROTHER DR-1060 para la impresora Brother HL-1212W

2022-02-25 11:35 - Dirección de Infraestructura - Administrativo

Estado:	Cerrada	Fecha de inicio:	2022-02-25
Prioridad:	Alto	Fecha fin:	
Asignado a:	Gustavo Juárez	% Realizado:	0%
Categoría:		Tiempo estimado:	0.00 hora
Versión prevista:		Tiempo dedicado:	0.00 hora
Descripción			
Se solicita el cambio de TONER ALTERNATIVO MODULO IMAGEN BROTHER DR-1060 para la impresora Brother HL-1212W			

Histórico

#1 - 2022-04-27 08:20 - Sebastian Follonier

- Estado cambiado Nueva por Resuelta
- Asignado a cambiado Sebastian Follonier por Gustavo Juárez

Resuelta por gustavo

#2 - 2024-04-26 20:47 - Sebastián Schinner

- Estado cambiado Resuelta por Cerrada