

Soporte Técnico - Tareas #7661

Cilindro imagen dañado Brother 1060 Secr Consejo

2024-09-03 16:14 - Gustavo Juárez

Estado:	Resuelta	Fecha de inicio:	2024-09-03
Prioridad:	Normal	Fecha fin:	
Asignado a:	Gustavo Juárez	% Realizado:	0%
Categoría:		Tiempo estimado:	0.00 hora
Versión prevista:		Tiempo dedicado:	0.00 hora
Descripción			

Histórico

#1 - 2024-09-03 16:14 - Gustavo Juárez

- Estado cambiado Nueva por Resuelta

Se cambió cilindro imagen DL 1060