

## Soporte Técnico - Soporte #3322

### cambiar tonner

2019-05-08 12:04 - ADELINA BARDARO

<b>Estado:</b>	Cerrada	<b>Fecha de inicio:</b>	2019-05-08
<b>Prioridad:</b>	Urgente	<b>Fecha fin:</b>	
<b>Asignado a:</b>	Gustavo Juárez	<b>% Realizado:</b>	0%
<b>Categoría:</b>		<b>Tiempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versión prevista:</b>		<b>Tiempo dedicado:</b>	0.00 hora
<b>Descripción</b>			
Seba necesitamos urgente tonner para la impresora HP LaserJet P2035n. La impresora nueva HP LASERJET P3015 tiene problemas con las hojas, cuando necesitamos imprimir actas (hojas de 90 gramos) rompe el papel o agarra varias hojas juntas, pueden verificar si hay algo para modificar en la configuración asi podemos usarla. Tenemos que imprimir actas de promoción en cantidad y esa es la única impresora en red en la oficina. Gracias.			

### Histórico

#### #1 - 2019-05-13 14:25 - Sebastián Schinner

- Proyecto cambiado SIU-Guarani por Soporte Técnico
- Asignado a eliminado (Sebastián Schinner)

#### #2 - 2019-05-21 12:34 - Gustavo Juárez

- Estado cambiado Nueva por Resuelta
- Asignado a establecido a Gustavo Juárez

cambiado toner, puesto en wiki y confirudada la otra impresora

#### #3 - 2019-05-23 09:49 - Sebastián Schinner

- Estado cambiado Resuelta por Cerrada