

Soporte Técnico - Tareas #3388

tonner

2019-05-16 11:47 - ADELINA BARDARO

Estado:	Cerrada	Fecha de inicio:	2019-05-16
Prioridad:	Urgente	Fecha fin:	
Asignado a:	Gustavo Juárez	% Realizado:	0%
Categoría:		Tiempo estimado:	0.00 hora
Versión prevista:		Tiempo dedicado:	0.00 hora
Descripción Necesitamos urgente un tonner para la impresora HP LASERJET P2035n. Ademas la impresora HP LASERJET P3015 tiene problemas con las hojas de 90 gramos, se traba y las rompe; genera mucho desperdicio de insumos. Necesitamos que la configuren para que imprima con las hojas de 70 y 90 gramos.			

Histórico

#1 - 2019-05-16 12:41 - Gustavo Juárez

- Estado cambiado Nueva por En curso

#2 - 2019-05-16 13:17 - Gustavo Juárez

cambiado toner 505a en hp2035

#3 - 2019-05-16 13:28 - Gustavo Juárez

- Estado cambiado En curso por Resuelta

#4 - 2019-05-21 07:52 - Sebastián Schinner

- Estado cambiado Resuelta por Cerrada