

Soporte Técnico - Tareas #7282

IMPRESORA RICOH SP 3710

2023-10-10 13:22 - Andrés López

Estado:	Resuelta	Fecha de inicio:	2023-10-10
Prioridad:	Urgente	Fecha fin:	
Asignado a:	Sebastian Follonier	% Realizado:	0%
Categoría:		Tiempo estimado:	0.00 hora
Versión prevista:	Escuela Música	Tiempo dedicado:	0.00 hora
Descripción			
SE SOLICITA VER IMPRESORA RICOH SP3710, LA TAPA DE ARRIBA QUE HACE DE COPIADORA Y SCANER, SE HA DESCALZADO Y NO INGRESA LA HOJA O SE TRABA, Y SI SE INTENTA ESCANEAR, ENTRA MUCHA LUZ Y SALE MAL LA COPIA. ADJUNTO IMAGENES			

Histórico

#1 - 2023-11-24 09:20 - Sebastian Follonier

- Estado cambiado Nueva por En curso

10/10/23 - Se constato que la impresora esta rota. Se dio aviso a insumos Paraná para que vea si consigue los repuestos pertinentes para su reparación.
24/11/23 - Insumos Paraná confirma que entre hoy y el lunes 27 de noviembre pasaran por escuela de musica para ver el tema repuestos

#2 - 2024-05-31 07:21 - Sebastian Follonier

- Estado cambiado En curso por Resuelta

la impresora quedo reparada

Ficheros

impr.jpeg	75,2 KB	2023-10-10	Andrés López
impr1.jpeg	92,9 KB	2023-10-10	Andrés López