

Soporte Técnico - Tareas #7626

IMPRESORA SAMSUNG ML-4050N LÁSER ESCUELA DE ARTE - NO ENCIENDE

2024-08-08 14:35 - Gustavo Juárez

Estado:	Resuelta	Fecha de inicio:	2024-08-08
Prioridad:	Normal	Fecha fin:	
Asignado a:	Gustavo Juárez	% Realizado:	0%
Categoría:		Tiempo estimado:	0.00 hora
Versión prevista:		Tiempo dedicado:	0.00 hora
Descripción			

Histórico

#1 - 2024-08-08 14:39 - Gustavo Juárez

- Estado cambiado Nueva por Resuelta

SE DESARMÓ COMPLETAMENTE LA IMPRESORA, EN LA ZONA PLACA MADRE Y FUENTE 220V- NO ENCONTRANDO FALLA VISIBLE EN COMPONENTES CAMBIABLES, PROBABLE DAÑO EN PLACA MADRE, NO ESTÁ A NUESTRO ALCANCE EL CAMBIO DE DICHA PLACA Y ADEMÁS SIENDO UNA IMPRESORA QUE TIENE VARIOS AÑOS DE ANTIGÜEDAD

#2 - 2024-08-08 14:48 - Gustavo Juárez

- Añadido Fichero c7a78aee-6cb2-4ead-ba51-c1e162db7de0.jpg

Ficheros

c7a78aee-6cb2-4ead-ba51-c1e162db7de0.jpg	118 KB	2024-08-08	Gustavo Juárez
--	--------	------------	----------------